

資料 2 2—4 PCB調査結果補足資料

【補足】 PCB 廃棄物処理について

番号	項目	回答
①	<p>PCB については水銀灯の安定器等にも含まれていることがありますが、体育館の水銀灯安定器や多目的広場の照明は、「市が想定している施設」として調査を実施していますか。また、資料-22 で示された建物以外にも調査対象となる施設があるということでしょうか。</p>	<p>「市が想定している施設」には含まれていますが、個別に調査はしていません。体育館照明については随時更新しているので、水銀灯安定器はない（PCBがない）可能性が高いと考えています。平成23年度に更新した多目的グラウンド（旧野球場）や園路の照明にはPCBは含まれていません。なお、テニスコートについては、昭和56年度設置のため、その年代からPCBは含まれていないものと推測されます。新たに必要な箇所については事業者で調査をしてください。</p>
②	<p>テニスコートは再整備の範囲外ですが、テニスコート用キュービクル内についても PCB 廃棄物の処理（変圧器の取り換え）を事業者を求める予定ですか。</p>	<p>事業者による管理運営開始前までに、市が更新します。</p>
③	<p>中央体育館の変圧器について</p>	<p>2基とも更新済みです。</p>
④	<p>西宮スポーツセンターの変圧器について</p>	<p>2基とも更新済みであり、うちPCB廃棄物に該当する1基は更新時に処理済みです。PCB廃棄物に該当しない1基については西宮スポーツセンター内で保管中です。</p>