

7. 現地点検調査

7-1 現地点検調査の概要

選定した重点整備地区(5地区)において、以下のとおり、現地点検調査を実施した。

① 実施日程

調査地区	日 程	集合場所
阪 神 甲 子 園	平成 14 年 10 月 7 日(月) 9:30~12:00	阪神甲子園 駅前広場
阪 神 武 庫 川	平成 14 年 10 月 8 日(火) 9:30~12:00	兵庫医大 3F 会議室
J R 甲 子 園 口	平成 14 年 10 月 9 日(水) 9:30~12:00	上甲子園公民館
J R 西 宮 名 塩	平成 14 年 10 月 10 日(木) 14:00~16:30	塩瀬公民館
阪 急 西 宮 北 口	平成 14 年 10 月 11 日(金) 9:30~12:00	保健福祉センター (アクト西宮西館)

② 調査概要

- ・駅周辺地区に立地する公共施設、病院・福祉施設、集客施設等と駅を連絡する特定経路を基本に、各地区 2~3 の点検調査ルートを設定。
- ・1ルートあたりの調査班の構成は、車いす使用者1名、視覚障害者1名、聴覚・言語障害者1名、肢体障害者1名、高齢者2名を基本とする。
- ・各地区における車いす参加者 2 名は、電動1名、手動1名を原則とする。
- ・参加者1名(高齢者は 2 名)に対して調査員1名を配置し、調査ルートを実際に歩いて、参加者が気づいた問題点を記録する。

③ 参加状況

(人)

		阪神 甲子園駅	阪神 武庫川駅	JR 甲子園口駅	JR 西宮名塩駅	阪急 西宮北口駅	合計
		2ルート	2ルート	2ルート	2ルート	3ルート	
当 事 者	車いす	2	2	2	2	3	11
	視 覚	2	2	2	2	3	11
	聴覚言語	2	1	2	2	3	10
	肢 体	2	2	2	2	3	11
	高齢者	4	4	4	5	6	23
合 計		12	11	12	13	18	66

④調査のながれ

指定された集合場所に集合



コースの説明並びに担当事務局の紹介



- ・実際に歩くコースの説明と各参加者を担当する調査員を紹介する。
- ・駅及び経路の地図と調査票を配布する。
- ・調査員は、必要事項(参加者の氏名、年齢、障害種別)などを記入する。

点検調査の開始



- ・コースごとに移動を開始する。
- ・参加者は日頃、移動する時と同じように歩き、バリアを感じた場所と理由を調査員に伝える。
- ・調査員は、バリアの位置を地図に、内容を調査票に記入し、写真を撮る。



調査結果の確認、意見交換



- ・最初に集まった場所に再集合する。
- ・参加者は調査員が記録した調査票を確認して、問題点の記入に漏れがないかチェックをする。

図7-1 阪神・甲子園駅周辺地区（駅舎） 現地調査結果（主な意見・要望）




図7-2 阪神・甲子園駅周辺地区（道路、駅前広場）現地点検調査結果（主な意見・要望）




図7-4 阪神・武庫川駅周辺地区（道路、駅前広場）現地調査結果（主な意見・要望）



○：音響信号機 ●：信号機に音響機能がないか点検調査で信号機設置要望 ▲：視覚 ●：車いす ○：肢体 ◇：聴覚・言語 □：高齢者 国道：— 県道：— 市道：—

図7-5 JR・甲子園口駅周辺地区（駅舎） 現地検調調査結果（主な意見・要望）




図7-6 JR・甲子園口駅周辺地区（道路、駅前広場）現地点検調査結果（主な意見・要望）





図7-7 JR・西宮名塩駅周辺地区（駅舎） 現地検調査結果（主な意見・要望）



調査ルート： ———— 参加者の種別 ▲：視覚 ●：車いす ○：肢体 ◇：聴覚・言語 □：高齢者

図7-8 JR・西宮名塩駅周辺地区（道路、駅前広場）現地点検調査結果（主な意見・要望）






図7-9 阪急・西宮北口駅周辺地区（駅舎） 現地点検調査結果（主な意見・要望）



調査ルート： ———— 参加者の種別 ▲：視覚 ●：車いす ○：肢体 ◇：聴覚・言語 □：高齢者

図7-10 阪急・西宮北口駅周辺地区（道路、駅前広場）現地点検調査結果（主な意見・要望）



○：音響信号機 ●：信号機に音響機能がないか点検調査で信号機設置要望 ▲：視覚 ●：車いす ○：肢体 ◇：聴覚・言語 □：高齢者 国道：— 県道：— 市道：—

7-3 現地点検調査結果の整理

現地点検調査で出された意見、要望を、身体障害者、高齢者等が単独で移動するために解決すべき課題として、以下のとおり整理した。

【阪神甲子園駅地区】

施 設		主な意見、要望
駅 舎 (阪神甲子園駅)		<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーターがない ・階段、スロープの改善(2 段手すりの設置等) ・西口に車いす対応トイレがない ・券売機の改善(蹴込み、ボタンの位置等) ・車いすで利用可能な公衆電話の設置 ・自動改札機が車いす対応幅になっていない ・視覚表示設備の改善(時刻表、路線図、駅舎内案内図、サイン等) ・視覚障害者誘導案内設備の改善(視覚障害者誘導用ブロック、音響音声案内装置等) ・公道との境界にある車止めポール(駐輪防止)の間隔が狭い。
バス乗降場(西側)		<ul style="list-style-type: none"> ・歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) ・舗装の改善(凹凸の改善など) ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
道路	国道 43 号	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) ・舗装の改善(凹凸の改善など) ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	県道浜甲子園 甲子園口停車場線	<ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道鳴 273 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道西 703 号線 市道西 1213 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) ・舗装の改善(凹凸の改善など) ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	道路共通	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホールの穴に白杖がひっかかる ・グレーチングなどの網目が広く、車いすの車輪、白杖がはまる ・駐輪、駐車により歩行者の通行が妨げられている ・看板、商品のはみ出し、占用物件等で歩行者の通行が妨げられている
信号機等		<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置(国道 43 号 側道横断) (D交差点) ・信号機が音響式になっていない(C交差点) ・歩行者用青時間が短い(A交差点) ・信号機(柱)が通行の支障になっている(B交差点)

【阪神武庫川駅地区】

施 設		主な意見、要望
駅 舎 (阪神武庫川駅)		<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター、エスカレーターがない ・スロープの勾配がきつい(西改札前) ・階段、スロープの改善(2段手すりの設置等) ・車いす対応トイレが使いにくい ・券売機の改善(蹴込み、ボタンの位置など) ・視覚表示設備の改善(時刻表、路線図、駅舎内案内図、サイン等) ・視覚障害者誘導案内設備の改善(視覚障害者誘導用ブロック、音響音声案内装置等) ・運行情報提供設備の改善(発車時刻、行先等)
道路	国道 43 号	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) ・舗装の改善(凹凸の改善など) ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道鳴 26 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道幅員が狭い ・歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) ・舗装の改善(凹凸の改善など) ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道幹 5 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道鳴 78 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭い ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道鳴 222 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道がない
	市道幹 23 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭く、勾配がきつい ・視覚障害者誘導用ブロックの整備 ・歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など)
	道路共通	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホールの穴に白杖がひっかかる ・グレーチングなどの網目が広く、車いすの車輪、白杖がはまる ・駐輪、駐車により歩行者の通行が妨げられている ・看板、商品のはみ出し、占用物件等で歩行者の通行が妨げられている
信号機等		<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置(A交差点) ・信号機が音響式になっていない(B交差点)

【JR甲子園口駅地区】

施設		主な意見、要望
駅舎 (JR甲子園口駅)		<ul style="list-style-type: none"> エレベーター、エスカレーターがない 階段、スロープの改善(2段手すりの設置等) 車いすが利用可能なトイレへの改善 券売機の改善(蹴込み、ボタンの位置など) 車いすで利用可能な公衆電話 自動改札機が車いす対応幅になっていない 視覚表示設備の改善(時刻表、路線図、駅舎内案内図、サイン等) 視覚障害者誘導案内設備の改善(視覚障害者誘導用ブロック、音響音声案内装置等)
南北駅前広場		<ul style="list-style-type: none"> 歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) 視覚障害者誘導用ブロックの整備 バス乗り場の視覚表示設備の改善(時刻表、路線図、サインなど) 車いすで利用可能な公衆電話の設置 タクシー乗り場の構造の改善(段差解消など)
道路	県道浜甲子園 甲子園口停車場線	<ul style="list-style-type: none"> 歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) 視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道瓦 39 号線	<ul style="list-style-type: none"> 歩道幅員が狭い 歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) 視覚障害者誘導用ブロックの整備 側溝の溝蓋がない
	市道瓦 5,9 号線	<ul style="list-style-type: none"> 歩道が整備されていない 側溝の溝蓋がない
	市道瓦 71 号線 (歩道設置区間)	<ul style="list-style-type: none"> 歩道幅員が狭い 歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) 視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道瓦 71 号線 (歩道未設置区間)	<ul style="list-style-type: none"> 歩道がない
	市道瓦 26 号線	<ul style="list-style-type: none"> 歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など)
道路共通		<ul style="list-style-type: none"> マンホールの穴に白杖がひっかかる グレーチングなどの網目が広く、車いすの車輪、白杖がはまる 駐輪、駐車により歩行者の通行が妨げられている 看板、商品のはみ出し、占用物件等で歩行者の通行が妨げられている
信号機等		<ul style="list-style-type: none"> 信号機が音響式になっていない(A、B交差点)

【JR西宮名塩駅地区】

施 設		主な意見、要望
駅 舎 (JR西宮名塩駅)		<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター、エスカレーターがない ・階段、スロープの改善(2 段手すりの設置等) ・列車の接近警告(文字による警告)がない ・車いす対応トイレが使いにくい ・自動改札機が車いす対応幅になっていない ・券売機の改善(蹴込み、ボタンの位置など) ・車いすで利用可能な公衆電話がない ・視覚表示設備の改善(時刻表、路線図、駅舎内案内図、サイン等) ・視覚障害者誘導案内設備の改善(視覚障害者誘導用ブロック、音響音声案内装置等)
駅前広場		<ul style="list-style-type: none"> ・改札口から駅前広場へのエレベーターがない ・視覚障害者誘導用ブロックの整備 ・タクシー乗り場の構造の改善(段差解消など) ・バス乗り場の視覚表示設備の改善(時刻表、路線図、サインなど) ・車いすで利用可能な公衆電話がない
道路	市道塩 153 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックの整備 ・歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など)
	市道塩 385 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・斜行エレベーターへの経路であるスロープの勾配がきつく、滑りやすい ・歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) ※デッキ下歩道 ・視覚障害者誘導用ブロックの整備 ・舗装面が滑りやすい ・階段部に手すりがない
	市道塩 223 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・地形上、縦断勾配がきつく、踊り場がない ・視覚障害者誘導用ブロックの整備 ・広場のトイレが車いす対応になっていない
	斜行エレベーター	<ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者への情報案内が不足している ・鏡がない
	道路共通	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホールの穴に白杖がひっかかる ・グレーチングなどの網目が広く、車いすの車輪、白杖がはまる ・駐輪、駐車により歩行者の通行が妨げられている ・看板、商品のはみ出し、占用物件等で歩行者の通行が妨げられている
信号機等		<ul style="list-style-type: none"> ・信号機が音響式になっていない(A交差点)

【阪急西宮北口駅地区】

施 設		主な意見、要望
駅 舎 (阪急西宮北口駅)		<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーターがない(南西、南東駅前広場) ・神戸線から今津南線への乗り換えのためのエレベーターが改札内にない ・階段、スロープの改善(2 段手すりの設置等) ・今津線ホームにおける列車接近警告設備(音声、文字)の設置 ・券売機の改善(蹴込み、ボタンの位置など) ・自動改札機が車いす対応幅になっていない ・車いす対応トイレが使いにくい ・視覚表示設備の改善(時刻表、路線図、駅舎内案内図、サイン等) ・視覚障害者誘導案内設備の改善(視覚障害者誘導用ブロック、音響音声案内装置等)
駅前広場等		<input type="checkbox"/> 北東駅前広場 <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーターへの視覚障害者誘導用ブロック、案内サインの改善 <input type="checkbox"/> 北西駅前 <ul style="list-style-type: none"> ・タクシー乗り場の改善(通路幅、段差など) ・車いす対応型公衆電話の改善 <input type="checkbox"/> 南東駅前 <ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックの整備 ・車いすで利用可能な公衆電話がない <input type="checkbox"/> 南西駅前広場 <ul style="list-style-type: none"> ・バス乗り場の視覚表示設備の改善(時刻表、路線図、サインなど) ・車いすで利用可能な公衆電話がない
道路	県道西宮・豊中線	<ul style="list-style-type: none"> ・踏切部で視覚障害者誘導用ブロックがとぎれる ・踏切の路面が歩きにくい
	市道西 1329 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が未整備 ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道幹 26 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道構造の改善(段差の解消、勾配の改善など) ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道西 38 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックの整備
	市道瓦 194 号線 市道瓦 223 号線 市道瓦 226 号線 市道瓦 236 号線	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が整備されていない
	道路共通	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホールの穴に白杖がひっかかる ・グレーチングなどの網目が広く、車いすの車輪、白杖がはまる ・駐輪、駐車により歩行者の通行が妨げられている ・看板、商品のはみ出し、占用物件等で歩行者の通行が妨げられている
信号機等		<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置(E交差点) ・信号機が音響式になっていない(交差点B、C、D)